

## 突入防止装置(リアバンパ側端部キャップ)

## リコール概要

リコール届出番号	5488
リコール届出日	令和6年6月12日
リコール開始日	令和6年7月1日
不具合の部位(部品名)	突入防止装置(リアバンパ側端部キャップ)
不具合の状況	突入防止装置の両端に付帯しているキャップにおいて、製造指示及び管理が不適切なため、当該キャップ部分が曲率半径2.5mmに満たないものがある。そのため、突入防止装置の基準(UNR58)に適合していない。
改善措置の内容	全車両、当該キャップについて判定用検査治具を用いて確認し、必要に応じて曲率半径3.0mm以上となるよう補修する。

## リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-FSR90	フォワード	FSR90-7011978～FSR90-7016205 令和3年8月6日～令和6年3月7日	97	UC-40,41,45
	2PG-FTR90		FTR90-7012987 令和3年7月20日	1	UC-40
	2RG-FTR90		FTR90-7013529～FTR90-7017355 令和3年8月4日～令和6年3月11日	34	UC-40
	2RG-FRR90		FRR90-7174091～FRR90-7194674 令和3年10月11日～令和5年12月27日	16	UC-41,45
	2PG-FSR90		FSR90-7013044～FSR90-7014077 令和3年9月15日～令和4年7月15日	2	UC-45
日野	2PG-FE2AB	レンジャー	FE2AB-106891～FE2AB-107837 令和3年7月29日～令和4年4月14日	12	UC-40
	2PG-FE2AC		FE2AC-100463～FE2AC-103292 令和4年2月24日～令和6年2月8日	30	UC-40
	2PG-FJ2AB		FJ2AB-102169～FJ2AB-102413 令和3年7月21日～令和4年2月21日	3	UC-40
	2KG-FJ2AB		FJ2AB-102186 令和3年7月27日	1	UC-40
	2KG-FJ2AC		FJ2AC-100154～FJ2AC100775 令和4年3月31日～令和5年9月12日	2	UC-40
	2PG-FJ2AC		FJ2AC-100022～FJ2AC-101022 令和4年5月26日～令和6年2月26日	11	UC-40

日野	2KG-GC2AB	レンジャー	GC2AB-102656 令和3年11月19日	1	UC-40
	2KG-FC2AB		FC2AB-129474～FC2AB-135722 令和3年11月23日～令和5年11月21日	4	UC-41,45
	2PG-FD2AB		FD2AB-125024～FD2AB-134705 令和3年9月10日～令和6年2月1日	21	UC-41,45
	2KG-FD2AB		FD2AB-124266～FD2AB-132844 令和3年8月5日～令和5年8月31日	18	UC-41,45
	2DG-GC2AB		GC2AB-102620～GC2AB-102958 令和3年10月15日～令和4年7月19日	3	UC-41
	2KG-GC2AB		GC2AB-102517～GC2AB-103554 令和3年9月6日～令和5年9月21日	16	UC-41
	2PG-GC2AB		GC2AB-102502～GC2AB-103681 令和3年8月17日～令和5年11月8日	18	UC-41,45
	2KG-GD2AB		GD2AB-102733～GD2AB-103999 令和4年1月11日～令和6年2月20日	9	UC-41,45
	2PG-GD2AB		GD2AB-102709～GD2AB-103982 令和3年11月1日～令和6年1月19日	20	UC-41,45
	2DG-FC2AB		FC2AB-128971 令和3年12月23日	1	UC-45
	2PG-FC2AB		FC2AB-134792～FC2AB-135906 令和5年5月24日～令和6年2月5日	3	UC-45
	2KG-GX2AB		GX2AB-101217～GX2AB-101359 令和3年8月23日～令和3年12月6日	2	UC-45
	三菱		2KG-FK62F	ファイター	FK62F-607280～FK62F-615073 令和3年12月21日～令和5年12月20日
2KG-FK65F		FK65F-607471～FK65F-610551 令和4年6月27日～令和5年5月17日	3		UC-45
2KG-FK72F		FK72F-610467～FK72F-615283 令和5年6月15日～令和6年2月22日	10		UC-41
2KG-FK62FY		FK62FY-605337～FK62FY-615028 令和3年11月29日～令和5年12月8日	27		UC-41,45
2KG-FK65FY		FK65FY-610035～FK65FY-610114 令和4年7月26日～令和5年8月4日	4		UC-41,45
2KG-FK72FY		FK72FY-605301～FK72FY-615072 令和3年9月23日～令和6年3月1日	36		UC-41,45
2KG-FK62FZ		FK62FZ-606397～FK62FZ-615645 令和3年8月9日～令和6年3月13日	211		UC-40
2KG-FK65FZ		FK65FZ-605785～FK65FZ-610249 令和3年8月24日～令和5年7月4日	7		UC-40
2KG-FK72FZ		FK72FZ-605729～FK72FZ-610222 令和4年8月8日～令和5年7月25日	5		UC-40
2PG-FK72NA		FK72NA-610003 令和4年7月12日	1		UC-45
2KG-FK75F		FK75F-610032 令和4年8月23日	1		UC-45
UD トラックス	2PG-BSR90	コンドル	BSR90-7000338 令和5年2月8日	1	UC-41
	2PG-BRR90		BRR90-7003820 令和5年7月31日	1	UC-41
	2RG-BRR90		BRR90-7002557 令和3年11月30日	1	UC-45
	2RG-BSR90		BSR90-7000296 令和4年7月21日	1	UC-45
	(計38型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年7月20日～令和6年3月13日	(計645台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。